

STRUČNA DJELATNOST

REFERENTNA LISTA SAMOSTALNO VOĐENIH PROJEKATA

2023.

- zgrada Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi u unutrašnjosti objekta sa završnim izvještajem)
- Evangelička crkva, Gundulićeva 28, Zagreb **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(sondiranje zidova i svodova crkve i župnog dvora te drvenog inventara zbog izrade konz.-rest. elaborata u svrhu pripreme i izrade konzervatorskog elaborata povijesno prostornog razvoja, valorizacije i prijedloga konzervatorskih smjernica koje realizira Institut za povijest umjetnosti te za početak obnove nakon potresa)
- zgrada Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi pročelja objekta sa završnim izvještajem)
- Kukovićeve kuće, Gajeva ulica 28, Preradovićeva ulica 29, Ulica Andrije Hebranga 11, 9, Ante kovačića 2, 14, Zagreb Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb) (istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na pročeljima zgrade)

2022.

- pokretni inventar crkve sv. Jurja Mučenika, Plešivica **DRVO** (K.O. Zagreb)
(nadzor nad demontažom, zaštita i pohrana sa završnim izvještajem)
- zidni oslici interijera crkve sv. Vinka Paulskog, Zagreb **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi sa završnim izvještajem)
- štukomramorni stupovi broda crkve sv. Vinka Paulskog, Zagreb **ŠTUKO LUSTRO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski istražni i svi ostali radovi sa završnim izvještajem)
- glavni oltar crkve sv. Vinka Paulskog, Zagreb **DRVO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenom intarziranim, rezbarenim oltarima)
- drvena, tokarena stolica Erdody, Muzej Jasterbarsko, Jastrebarsko **DRVO** (K.O. Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski radovi na stolici u suradnji sa kolegicom Gordanom Car - platno)
- stan I. kat (Fischer, Benussi, De Dominis), Demetrova 3, Zagreb **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi sa završnim izvještajem)
- zgrada Eparhijskog dvora i Parohijskog doma, Radićeva 14, Karlovac **ZIDNO** (GZZSKP Karlovac)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi pročelja i unutrašnjosti objekta sa završnim izvještajem)
- kameni pil sv. Trojstva, Vrbovo, Hrašćina **KAMEN** (K.O. Krapina)
(konzervatorsko-restauratorski radovi na pilu sa završnim izvještajem)

- muzejska građa muzeja Mimara, Zagreb *(M.K. Zagreb)*

(konz.-rest. radovi evidentiranja stanja i pakiranja kompletne muzejske građe muzeja Mimara radi izmještanja građe)

2021.

- zvonik i pročelje crkve sv. Mihaela, Gračani, Zagreb *KAMEN (GZZSKP, Zagreb)*
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi sa završnim izvještajem)
- kameni pil sv. Trojstva, Vrbovo, Hrašćina *KAMEN (K.O. Krapina)*
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na pilu sa završnim izvještajem)
- atrij dvorca Frankopan - Nova Kraljevica, Kraljevica *ZIDNO (GZZSKP Rijeka)*
(kompletni konz.-rest. radovi na zidnom osliku atrija dvorca)
- stambeni objekt Ljudevita Posavskog 18, Zagreb *ZIDNO/ŠTUKO (GZZSKP Zagreb)*
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- stambeni objekt Gundulićeva 61, Zagreb *ZIDNO/ŠTUKO (GZZSKP Zagreb)*
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- stambeni objekt Rendićeva 6, Zagreb *ZIDNO/ŠTUKO (GZZSKP Zagreb)*
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- stambeni objekt Ljudevita Posavskog 18, Zagreb *ZIDNO/ŠTUKO (GZZSKP Zagreb)*
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- gimnazija Tituš Brezovački, Zagreb *ZIDNO/ŠTUKO (GZZSKP Zagreb)*
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- drveni parapeti crkve sv. Vinka Paulskog, Zagreb *DRVO (GZZSKP Zagreb)*
(konzervatorsko-restauratorski istražni i ostali radovi sa završnim izvještajem)
- betonske ukrasne vaze sa pročelja zgrade Kamene kupke,
Specijalne bolnice za rehabilitaciju, Lipik *KAMEN (GZZSKP, Požega/Pakrac)*
(konzervatorsko-restauratorski radovi sa završnim izvještajem)

2020.

- atrij dvorca Frankopan - Nova Kraljevica, Kraljevica *ZIDNO (GZZSKP Rijeka)*
(konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom osliku atrija i stubišta dvorca sa završnim izvještajem)
- kameni pil sv. Marka, Domovec, Hrašćina *KAMEN (K.O. Krapina)*
(konzervatorsko-restauratorski radovi na pilu sa završnim izvještajem)
- ukrasne štukoprofilacije na crkvi sv. Antuna u Stenjevcu, Zagreb *ZIDNO/ŠTUKO (GZZSKP, Zagreb)*
(konzervatorsko-restauratorski radovi snimanja i izrade profilacija sa završnim izvještajem)

- kamena plastika franjevačkog samostana sv. Marije Magdalene, Porat **KAMEN** (K.O. Rijeka)
(kompletni konzervatorsko-restauratorski radovi sa završnim izvještajem)
- zgrada Medulićeva 38, Zagreb **KAMEN** (GZZSKP, Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenom soklu objekta sa završnim izvještajem)
- stambeni objekt Opatovina 27, Zagreb **KAMEN** (GZZSKP, Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenom soklu objekta sa završnim izvještajem)
- polikromirani drveni oltar i propovjedaonica., kapela sv. Jurja, Vukova Gorica **DRVO** (K.O. Karlovac)
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi sa završnim izvještajem)
- zgrada baletne škole Ilirski trg 9, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa izvještajem)
- zgrada Gornjogradske gimnazije, Trg Katarine Zrinske 5, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- stambeni objekt Republike Austrije 3, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- zgrada Deželićeva 61, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- zgrada Medveščak 77, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- zgrada Nova Ves 30, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)

2019.

- kameni pil sv. Marka, Domovec, Hrašćina **KAMEN** (K.O. Krapina)
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na pilu sa završnim izvještajem)
- polikromirana drvena skulptura cara Wilhelma II., Gradski muzej Čazma **DRVO** (K.O. Bjelovar)
(konzervatorsko-restauratorski radovi na figuri sa završnim izvještajem)
- drveni etnografski predmeti spašeni iz poplave 2014., Muzej Cvelferije, Drenovci **DRVO** (K.O. Vukovar)
(nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova, izvješće)
- drvena, rezbarena ulazna vrata palače RTV, Dubrovnik **DRVO** (K.O. Dubrovnik)
(konzervatorsko-restauratorski radovi čišćenja, konsolidacije, nadoknade i retuša, izvješće)
- kameni bedemi u ulici Kralja Tomislava, Split **KAMEN** (K.O. Split)
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi s troškovnikom i tehničkim prijedlogom obnove dijela bedema)
- kamena pročelja vile Brunitzky, Opatija **KAMEN** (K.O. Rijeka)

(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi s troškovnikom i tehničkim prijedlogom radova)

- župna crkva sv. Luke Evanđeliste, Novska **ZIDNO** (K.O. Sisak)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi i završno izvješće)
- stambeni objekt Britanski trg 8, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu,
ostali konz-rest. radovi na štuko ukrasima pročelja sa izvještajem)
- stambeni objekt Britanski trg 9, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu,
ostali konz-rest. radovi na štuko ukrasima pročelja sa izvještajem)
- stambeni objekt Medulićeva 38, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- stambeni objekt Opatovina 27, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- stambeni objekt Trg Kralja Petra Krešimira 10, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- zgrada Britanski trg 11 – Rokova 3, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)

2018.

- atrij dvorca Frankopan - Nova Kraljevica, Kraljevica **ZIDNO** (GZZSKP Rijeka)
(elaborat s troškovnikom i tehničkim prijedlogom konz.-rest. radova na zidnom osliku atrija dvorca)
- polikromirane drvene skulpture sv. Petra i sv. Josipa , crkva sv. Ane, Križevci **DRVO** (K.O. Bjelovar)
(konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturi sa završnim izvještajem)
- drveni pokretni inventar župne crkve svetog Luke Evanđeliste, Novska **DRVO** (K.O. Sisak)
(demontaža cijelog inventara, zaštita i pohrana inventara sa završnim izvještajem)
- polikromirane drvene orgulje majstora Alojza Kučara iz crkve sv. Ilije Proroka, Lipnik **DRVO** (K.O. Karlovac)
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi sa prijedlogom daljnjih radova i izvještajem)
- drveni etnografski predmeti spašeni iz poplave 2014., Muzej Cvelferije, Drenovci **DRVO** (K.O. Vukovar)
(nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na objektima, izvješće)
- sokl stambene zgrade, Nodilova ulica, Zagreb **KAMEN** (GZZSKP, Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski radovi sa završnim izvještajem)
- spomenik prosinačkim žrtvama, Mirogoj, Zagreb **KAMEN** (GZZSKP, Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski pozlatarski radovi sa završnim izvještajem)
- raspelo 1927. Jordanovac, Zagreb **KAMEN** (GZZSKP, Zagreb)

(konzervatorsko-restauratorski radovi sa završnim izvještajem)

2017.

- poslovno stambena kuća Malčević, Kačićeva 1, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni i svi ostali konzervatorsko-restauratorski radovi na štuku ukrasima zgrade sa završnim izvještajem)
- drveni lučno zaključeni nadvratnici sjeverne i južne strane zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, Rijeka **DRVO** (K.O. Rijeka)
(konzervatorsko-restauratorski radovi čišćenja, nadoknade i retuša, izvješće)
- povijesni perivoj Amerikanski vrtovi, Opatija **KAMEN** (K.O. Rijeka)
(mišljenje i prijedlog sanacije kamenih, betonskih i metalnih arhitektonskih dijelova povijesnog perivoja, izvještaj)
- drveni etnografski predmeti spašeni iz poplave 2014., Muzej Cvelferije, Drenovci **DRVO** (K.O. Vukovar)
(kompletni konzervatorsko -restauratorski radovi, završno izvješće)
- drveni polikromirani olatar, kapela poklonac sv. Antuna Padovanskog, Oštarije **DRVO** (K.O. Karlovac)
(istražni konzervatorsko -restauratorski radovi sa prijedlogom budućih radova)
- stambeni objekt Krajiška 6, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)

2016.

- zidna slika sv. Ćirila i Metoda, crkva sv. Benedikta i žalosne gospe, Kloštar Podravski **ZIDNO** (K.O. Bjelovar)
(konzervatorsko - restauratorski radovi uklanjanje preslika, podljepljivanje i fiksiranje slikanog sloja, opšivanje pukotina, nadoknade u osnovi, konsolidacija slikanog sloja, retuš i završna zaštita, elaborat)
- drveno kućište orgulja Josefa Angstera, iz crkve sv. Franje Asiškog, Gradište **DRVO** (K.O. Vukovar)
(kompletni konzervatorsko-restauratorski radovi sa završnim izvještajem)
- glavni oltar i ostali drveni inventar župne crkve Marije Škapularske, Moravička sela **DRVO** (K.O. Rijeka)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi stanja inventara sa završnim izvještajem)
- svodni oslik crkve sv. Mihaela, Gračani **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(nastavak konzervatorsko - restauratorskih radova nadoknade u nosiocu, retuša i izrada elaborata)

2015.

- brončano raspelo, javni spomenik, Jastrebarsko
(konzervatorsko-restauratorski pozlatarski radovi sa završnim izvještajem)
- povijesni namještaj Prve kotarske apoteke Svete Marije, Novska **DRVO** (K.O. Sisak)
(nastavak konzervatorsko - restauratorskih radova na dijelovima namještaja apoteke, izvješće)
- svodni oslik crkve sv. Mihaela, Gračani **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko - restauratorskih radovi nadoknade u nosiocu, retuša i izrada elaborata)

- ostaci zidne slike stare konobe, Volovsko **ZIDNO** (K.O. Rijeka)
(konzervatorsko - restauratorski radovi čišćenja, nadoknade u nosiocu, retuša i izrada izvješća)

REFERENTNA LISTA PROJEKATA KOJE SAM VODILA U SURADNJI

2014.

- stari grad Ozalj, Ozalj **DRVO** (K.O. Karlovac)
(elaborat o završnoj prezentaciji nakon provedenih istražnih radova)
- stambeni objekt Basaričekova 11, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- Centar za rehabilitaciju, Jaškovo **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Karlovac)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu sa završnim izvještajem)
- stari grad Bosiljevo, Bosiljevo **ZIDNO** (GZZSKP Karlovac)
(istražni konz.-rest. radovi oslika kapele sv. Ane sa elaboratom, Stari grad Bosiljevo)
- bočni polikromirani, drveni oltar kapele Sv. Antuna Padovanskog, Blaškovec **DRVO** (K.O. Zagreb)
(konzervatorsko -restauratorski istražni radovi s prijedlogom nastavka radova na oltaru)
- oltar Blažene Djevice Marije iz crkve Sv. Mateja, Štitar **DRVO** (K.O. Vukovar)
(čišćenje, konsolidiranje, nadoknada u osnovi i nosiocu, izrada nedostajućih dijelova i zaštitno lakiranje)
- svodni oslik crkve sv. Mihaela, Gračani **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko - restauratorski radovi čišćenja preslika i izrada elaborata)

2013.

- oltar Blažene Djevice Marije iz crkve Sv. Mateja, Štitar **DRVO** (K.O. Vukovar)
(čišćenje, konsolidiranje, nadoknada u osnovi i nosiocu, izrada nedostajućih dijelova i zaštitno lakiranje, izvješće)
- oltar sv. Antuna Pustinjaka iz crkve Sv. Mateja, Štitar **DRVO** (K.O. Vukovar)
(čišćenje, konsolidiranje, nadoknada u osnovi i nosiocu, izrada nedostajućih dijelova i zaštitno lakiranje)
- svodni oslik crkve sv. Mihaela, Gračani **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(otvaranje oslika, čišćenje, konsolidacija, izvještaj)
- stambeno poslovni objekt kuća Všetačka, Hebrangova 6, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni i svi ostali konzervatorsko-restauratorski radovi na ukrasnim reljefima i štuko ukrasima sa završnim izvještajem)
- štuko dekoracija ljetnikovca Vidrić, Gornje prekrizje 51, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)

(istražni i ostali konzervatorsko-restauratorski radovi na ukrasnim reljefima i štuko ukrasima sa završnim izvještajem)

- štuko dekoracija obiteljski GRB, Srebrnjak 83, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko - restauratorski radovi: odljev kalupa in situ, retuš, demontaža, izrada pozitiva, montaža)
- zidna slika "Posljednja večera", crkva Sv. Lovre, Babina Greda **ZIDNO** (K.O. Vukovar)
(konzervatorsko-restauratorski radovi, izvještaj)
- elaborat o stanju elemenata drvenog kompasa i portala ulaza u kulu, Stari grad Bosiljevo **DRVO** (K.O. Karlovac)
- drvena ulazna vrata župne crkve Navještenja BDM, Klanjec **DRVO** (K.O. Krapina)
(čišćenje naknadnih naliča, konsolidiranje, nadoknada u osnovi, izrada nedostajućih dijelova, završno bajcanje i zaštita)
- zidni oslik svoda dvije male kupole u I. sjevernoj velikoj arkadi groblja Mirogoj **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski radovi čišćenja, konsolidacije, nadoknade u osnovi, retuša, završni izvještaj)
- pročelje zgrade O.Š. Petra Zrinskog, Krajiška ul. Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski istražni radovi, izvještaj)
- ulična i dvorišna pročelja stambene zgrade, Basaričekova 11, Zagreb **ZIDNO/ŠTUKO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko-restauratorski radovi i elaborat)

2012.

- zidni oslici u župnoj crkvi Sv. Lovre, Babina Greda **ZIDNO** (K.O. Vukovar)
((prijedlog oslika, ukrasa, teksta, nacrti u mjerilu, prijenos dekoracija, izrada i oslikavanje unutrašnjosti crkve)
- oltar BDM iz crkve Uznesenja BDM, Zajezda **DRVO** (K.O. Krapina)
(čišćenje, konsolidiranje, nadoknada u osnovi i nosiocu, izrada nedostajućih dijelova i zaštitno lakiranje)
- svodni oslik dvorane biskupske rezidencije, Križevci **ZIDNO** (K.O. Bjelovar)
(uklanjanje preslika, podljepljivanje i fiksiranje slikanog sloja, opšivanje pukotina, kitanje i nadoknade u osnovi, konsolidacija slikanog sloja, retuš i završna zaštita)
- oltar Majke Božje Lurdske iz crkve Sv. Matej, Štitar **DRVO** (K.O. Vukovar)
(čišćenje, konsolidiranje, nadoknada u osnovi i nosiocu, izrada nedostajućih dijelova i zaštitno lakiranje, izvješće)
- istočno pročelje starog grada Ozlja **ZIDNO** (K.O. Karlovac)
(istražni konzervatorsko - restauratorski radovi i izrada elaborata)
- svodni oslik crkve sv. Mihaela, Gračani **ZIDNO** (GZZSKP Zagreb)
(istražni konzervatorsko - restauratorski radovi i izrada elaborata)
- povijesni namještaj Prve kotarske apoteke Svete Marije, Novska **DRVO** (K.O. Sisak)
(nastavak konzervatorsko - restauratorskih radova, izvješće)

2011.

- oltar SV. MARIJE iz kapele Sv. Petra i Pavla, Jaškovo **DRVO** (K.O. Karlovac)
(konzervatorsko - restauratorski istražni radovi)
- skulptura Majke Božje s djetetom, iz crkve Pohoda BDM , Mahično **DRVO** (K.O. Karlovac)
(konzervatorsko - restauratorski radovi, izvješće)
- skulpture sv. Stjepana kralja i sv. Martina, pročelje crkve Pohoda BDM , Mahično **DRVO** (K.O. Karlovac)
(konzervatorsko - restauratorski radovi na originalnim skulpturama i izrada replika)
- zidni oslik u dijelu lukova lađe i stupova iz crkve Sv. Marije Magdalene, Ivanec **ZIDNO** (K.O. Bjelovar)
(konzervatorsko - restauratorski radovi na zidnim oslicima, izvješće)
- skulptura sv. Josipa, iz crkve Sv. Marije Magdalene, Ivanec **DRVO** (K.O. Bjelovar)
(konzervatorsko - restauratorski radovi)
- povijesni namještaj Prve kotarske apoteke Svete Marije, Novska **DRVO** (K.O. Sisak)
(nastavak konzervatorsko - restauratorskih radova, izvješće)

2010.

- bočni, polikromirani oltar BDM, iz crkve Sv. Martin biskup, Sveti Martin pod Okićem **DRVO** (K.O. Karlovac)
(čišćenje, konsolidiranje, nadoknadu u osnovi i nosiocu, izradu nedostajućih dijelova i zaštitno lakiranje, izvješće)
- skulptura Majke Božje, iz crkve Sv. Marije Magdalene, Ivanec **DRVO** (K.O. Zagreb)
(konzervatorsko - restauratorski radovi, završni izvještaj)
- zgrada Varkom, grad Varaždin **ZIDNO** (K.O. Varaždin)
(konzervatorsko - restauratorski istražni radovi na pročeljima zgrade, elaborat o nalazima)
- skulptura Krista, iz crkve Sv. Marije Magdalene, Ivanec **DRVO** (K.O. Bjelovar)
(konzervatorsko - restauratorski radovi)
- stupovi lađe iz crkve Sv. Marije Magdalene, Ivanec **ZIDNO** (K.O. Bjelovar)
(konzervatorsko - restauratorski radovi na oslicima stupova)
- oltar Djevice Marije, župna crkva sv. Ivana krstitelja, Gornje Jesenje **DRVO** (K.O. Rijeka)
(konzervatorsko - restauratorski istražni radovi na oltaru i izrada izvješća)

2009.

- glavni oltar iz crkve Sv. Leopolda Mandića u Orehovici **DRVO** (K.O. Zagreb)
(čišćenje, konsolidiranje, nadoknadu u osnovi i nosiocu, izradu nedostajućih dijelova u nosiocu, i lak)

- bočni oltar Srca Marijina iz crkve Sv. tri kralja, Gola **DRVO** (K.O. Zagreb)
(čišćenje, konsolidiranje, kitanje, izradu nedostajućih dijelova u nosiocu, retuš i zaštitno lakiranje)
- glavni oltar iz župne crkve Sv. Leopolda Mandića, Orehovica **DRVO** (K.O. Zagreb)
(čišćenje, konsolidiranje, nadoknada u osnovi i nosiocu, izrada nedostajućih dijelova i zaštitno lakiranje, izvješće)
- crkva Sv. Marije Magdalene, Ivanec, skulpture Majke Božje i sv. Josipa **DRVO** (K.O. Zagreb)
(čišćenje, konsolidiranje, kitanje, izradu nedostajućih dijelova u nosiocu, retuš i zaštitno lakiranje)
- svetište crkve Sv. Ivana krstitelja, Gornja Bučica **ZIDNO** (K.O. Zagreb)
(konz.-restauratorski radovi na zidu svetišta, rekonstrukcija oslika i retuš, izvješće o izvršenim radovima)
- kurija Zorkovac (18. st.), Zorkovac **ZIDNO** (K.O. Karlovac)
(konz.-rest. istražni radovi na fasadi kurije, dokumentiranje i izrada ton karti, izvještaj)
- kurija Lipa (17. st.), Lipa **ZIDNO** (K.O. Karlovac)
(konz.-rest. istražni radovi na fasadi kurije, dokumentiranje i izrada ton karti, izvještaj)
- župna crkva sv. Mihovila Arkandela, Donje Jelenje **ZIDNO** (K.O. Rijeka)
(konz.-rest. istražni radovi na zidovima i svodu, dokumentiranje i izrada ton karti)
- skulpture Krista u slavi i Mrtvog Krista, župna crkva Delnice **DRVO** (K.O. Rijeka)
(konzervatorsko - restauratorski radovi)

2008.

- glavni oltar i oltarne skulpture iz crkve Sv. križa, Završje **DRVO** (K.O. Karlovac)
(uklanjanje preslika, konsolidacija, izrada novih nedostajućih dijelova, retuš i završna obrada)
- oltarni kipovi sa glavnog oltara katedrale sv. Terezije u Požegi **DRVO** (K.O. Požega)
(uklanjanje preslika, konsolidacija, izrada novih nedostajućih dijelova, retuš, završna obrada)
- svodni oslik u zgradi Općinskog suda, Velika Gorica **ZIDNO** (K.O. Zagreb)
(otvaranje, konsolidacija, dopune u nosiocu te retuš ornamentalnih oslika)
- kapela Antuna Padovanskog, Gustelnica **DRVO** (K.O. Zagreb)
(konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenim svodnim tabulatima sa završnim izvješćem)
- svodna slika "Uznesenje Marijino" na svodu crkve Sv. Ivana Krstitelja, Delnice **ZIDNO** (K.O. Rijeka)
(skidanje naknadnih slojeva žbuke, čišćenje, konsolidacija, nadoknada u nosiocu i retuš)
- korska ograda i orgulje župne crkve Presvetog trojstva u Daruvaru **DRVO** (K.O. Požega)
(restauriranje i nova politura)

- franjevački samostan u Koprivnici **ZIDNO** (K.O. Bjelovar)
(konzervatorsko – restauratorski istražni radovi na vanjskim i unutarnjim zidovima, izvješće)
- interijer dvorca Laduč (Dom za djecu) **ZIDNO** (K.O. Zagreb)
(konz.-rest. istražni radovi - sondiranje stropova i zidova, izrada izvješća i fotodokumentacija)

2007.

- zidne slike Otona Ivekovića i Celestina Medovića katedrale u Požegi **ZIDNO** (K.O. Požega)
"Četiri evanđelista", "Sv. Ćiril I Metod"
(čišćenje, uklanjanje preslika i stare neadekvatne žbuke, podljepljivanje i fiksiranje slikanog sloja, opšivanje pukotina, kitanje i nadoknade u osnovi, konsolidacija slikanog sloja, retuš, završna zaštita)
- dokumentiranje zidnih i svodnih oslika u katedrali Sv. Terezije u Požegi **ZIDNO** (K.O. Požega)
(fotografiranje, izrada šablona prema strapiranim dijelovima oslika, ton karata zidnih oslika, grafička obrada oslika u mjerilu,
izrada vektorskih crteža dekorativnih oslika, izrada elaborata)
- skulptura Majke Božje i anđela s trubom sa atike oltara župne crkve u Delnicama **KAMEN** (K.O. Rijeka)
(mekaničko uklanjanje preslika, ljepljenje odlomljenih dijelova, konsolidacija, čišćenje)
- antikni namještaj (biedermaeier), privatno vlasništvo, Nikša Bareza **DRVO**
(popravak i rekonstrukcija konstruktivnih elemenata i izrada nove politure)

2006. – početak partnerskog djelovanja i osnivanje obrta ATIKA, Zagreb sa kolegom Hrvojem Gregorićem

- kameni oltar župne crkve Sv. Ivan Krstitelj u Delnicama **KAMEN** (K.O. Rijeka)
(čišćenje, nadomještanje u materijalu, pozlata, retuš arhitektonike oltara i skulptura, elaborat)
- svod svetišta crkve sv. Mihaela arkandela, Stražeman **ZIDNO** (K.O. Požega)
(čišćenje, kitanje, konsolidacija, retuš svodnog oslika)
kao vanjski stručni suradnik Re-Dizajna
- zidna slika SV. CECILIJA, katedrala u Požegi **ZIDNO** (K.O. Požega)
(konzerviranje zidne slike na svodu pjevališta)
(ATIKA kao podizvođač Re-dizajna)